

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DESTINADA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DO TELHADO DA QUADRA POLIESPORTIVA CLÓVIS FERREIRA NO MUNICÍPIO DE CUPIRA-PE		BM 02
Relatório Fotográfico		Data do Relatório:
Obra:	REFORMA DO TELHADO DA QUADRA POLIESPORTIVA CLÓVIS FERREIRA NO MUNICÍPIO DE CUPIRA-PE	13/10/2025
Local:	Zona Urbana, Município de Cupira-PE	Período:
Contrato:	097/2025	Data da OS: 06/08/2025 Prazo do contrato: 12 meses Prazo de execução: 03 meses 18/09/2025 A 10/10/2025
Contratante:	Contratada:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA-PE CNPJ: 10.191.799/0001-02	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA CNPJ: 27.603.095/0001-94	
Fiscal: Engenheiro Waldson Marcelo dos S. Silva		

	FOTO 1 – REGISTRO FOTOGRÁFICO REALIZADO PELO FISCAL APLICAÇÃO DA PINTURA DO TIPO EPÓXI NO PISO DA QUADRA POLIESPOETIVA. AF_05/2021.
--	--

	FOTO 2 – REGISTRO FOTOGRÁFICO REALIZADO PELO FISCAL APLICAÇÃO DA PINTURA DO TIPO EPÓXI NO PISO DA QUADRA POLIESPOETIVA. AF_05/2021.
---	--

	FOTO 3 – REGISTRO FOTOGRÁFICO REALIZADO PELO FISCAL APLICAÇÃO DA PINTURA DO TIPO EPÓXI NO PISO DA QUADRA POLIESPOETIVA. AF_05/2021.
---	--




**FOTO 4 – REGISTRO FOTOGRÁFICO
REALIZADO PELO FISCAL**

APLICAÇÃO DA PINTURA DO TIPO EPÓXI NO
PISO DA QUADRA POLIESPOETIVA.
AF_05/2021



**FOTO 5 – REGISTRO FOTOGRÁFICO
REALIZADO PELO FISCAL**

APLICAÇÃO DA PINTURA DO TIPO EPÓXI NO
PISO DA QUADRA POLIESPOETIVA.
AF_05/2021



**FOTO 6 – REGISTRO FOTOGRÁFICO
REALIZADO PELO FISCAL**

APLICAÇÃO DA PINTURA DO TIPO EPÓXI NO
PISO DA QUADRA POLIESPOETIVA.
AF_05/2021.



**FOTO 7 – REGISTRO FOTOGRÁFICO
REALIZADO PELO FISCAL**

APLICAÇÃO DA PINTURA DO TIPO EPÓXI NO
PISO DA QUADRA POLIESPOETIVA.
AF_05/2021.



**FOTO 8 – REGISTRO FOTOGRÁFICO
REALIZADO PELO FISCAL**

APLICAÇÃO DA PINTURA DO TIPO EPÓXI NO
PISO DA QUADRA POLIESPOETIVA.
AF_05/2021.




**FOTO 9 – REGISTRO FOTOGRÁFICO
REALIZADO PELO FISCAL**

REALIZAÇÃO DO REGISTRO FOTOGRÁFICO DA
COMPLETA INSTALAÇÃO DA COMEEIRA
CENTRAL . AF_07/2019




**FOTO 10 – REGISTRO FOTOGRÁFICO
REALIZADO PELO FISCAL**

REALIZAÇÃO DO REGISTRO FOTOGRÁFICO DA
COMPLETA INSTALAÇÃO DA COMEEIRA DE
AÇO CENTRAL. . AF_07/2019



**FOTO 11 – REGISTRO FOTOGRÁFICO
REALIZADO PELO FISCAL**

REALIZAÇÃO DO REGISTRO FOTOGRÁFICO DA
COMPLETA INSTALAÇÃO DA COMEEIRA
CENTRAL DE AÇO. AF_07/2019



**FOTO 12 – REGISTRO FOTOGRÁFICO
REALIZADO PELO FISCAL**

REALIZAÇÃO DO REGISTRO FOTOGRÁFICO DA
COMPLETA INSTALAÇÃO DA COMEEIRA
CENTRAL DE AÇO. AF_07/2019



**FOTO 13 – REGISTRO FOTOGRÁFICO
REALIZADO PELO FISCAL**

REALIZAÇÃO DO REGISTRO FOTOGRÁFICO DA
COMPLETA INSTALAÇÃO DA COMEEIRA
CENTRAL DE AÇO. AF_07/2019



FOTO 14 – REGISTRO FOTOGRÁFICO REALIZADO PELO FISCAL

REALIZAÇÃO DO REGISTRO FOTOGRÁFICO UTILIZADO PARA MUNITORAR A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DO TELHADO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. AF_07/2019



FOTO 15 – REGISTRO FOTOGRÁFICO REALIZADO PELO FISCAL

REALIZAÇÃO DO REGISTRO FOTOGRÁFICO UTILIZADO PARA MUNITORAR A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DO TELHADO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. AF_07/2019



FOTO 16 – REGISTRO FOTOGRÁFICO REALIZADO PELO FISCAL

REALIZAÇÃO DO REGISTRO FOTOGRÁFICO UTILIZADO PARA MUNITORAR A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DO TELHADO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. AF_07/2019



FOTO 17 – FOTOGRAFIA AÉRIA FEITA ATRAVÉS DE DRONE

REGISTRO FOTOGRÁFICO REALIZADO ATRAVÉS DO DRONE, UTILIZADA PARA MUNITORAR A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DO TELHADO DE CAPA DE AÇO GALVANIZADO. AF_07/2019



FOTO 18 – FOTOGRAFIA AÉRIA FEITA ATRAVÉS DE DRONE

REGISTRO FOTOGRÁFICO REALIZADO ATRAVÉS DO DRONE, UTILIZADA PARA MUNITORAR A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DO TELHADO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. AF_07/2019



FOTO 19 – FOTOGRAFIA AÉRIA FEITA ATRAVÉS DE DRONE

REGISTRO FOTOGRÁFICO REALIZADO ATRAVÉS DO DRONE, UTILIZADA PARA MUNITORAR A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DO TELHADO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. AF_07/2019



FOTO 20 – FOTOGRAFIA AÉRIA FEITA ATRAVÉS DE DRONE

REGISTRO FOTOGRÁFICO REALIZADO ATRAVÉS DO DRONE, UTILIZADA PARA MUNITORAR A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DO TELHADO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. AF_07/2019




FOTO 21 – REGISTRO FOTOGRÁFICO REALIZADO PELO FISCAL

REALIZAÇÃO DO REGISTRO FOTOGRÁFICO UTILIZADO PARA MUNITORAR A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DO TELHADO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. AF_07/2019



FOTO 22 – REGISTRO FOTOGRÁFICO REALIZADO PELO FISCAL

REALIZAÇÃO DO REGISTRO FOTOGRÁFICO UTILIZADO PARA MUNITORAR A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DO TELHADO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. AF_07/2019




FOTO 23 – REGISTRO FOTOGRÁFICO REALIZADO PELO FISCAL

REALIZAÇÃO DO REGISTRO FOTOGRÁFICO UTILIZADO PARA MUNITORAR A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DO TELHADO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. AF_07/2019




FOTO 24 – REGISTRO FOTOGRÁFICO REALIZADO PELO FISCAL

REALIZAÇÃO DO REGISTRO FOTOGRÁFICO UTILIZADO PARA MUNITORAR A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DO TELHADO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. AF_07/2019



FOTO 25 – REGISTRO FOTOGRÁFICO REALIZADO PELO FISCAL

REALIZAÇÃO DO REGISTRO FOTOGRÁFICO UTILIZADO PARA MUNITORAR A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DO TELHADO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. AF_07/2019




FOTO 26 – REGISTRO FOTOGRÁFICO REALIZADO PELO FISCAL

REALIZAÇÃO DO REGISTRO FOTOGRÁFICO UTILIZADO PARA MUNITORAR A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DO TELHADO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. AF_07/2019




FOTO 27 – REGISTRO FOTOGRÁFICO REALIZADO PELO FISCAL

REALIZAÇÃO DO REGISTRO FOTOGRÁFICO UTILIZADO PARA MUNITORAR A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DO TELHADO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. AF_07/2019




FOTO 28 – REGISTRO FOTOGRÁFICO REALIZADO PELO FISCAL

REALIZAÇÃO DO REGISTRO FOTOGRÁFICO UTILIZADO PARA MUNITORAR A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DO TELHADO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. AF_07/2019