

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CUPIRA/PE						BM 13
Relatório Fotográfico						Data do Relatório:
Obra:	LOTE I – IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NO MUNICÍPIO DE CUPIRA-PE, DOS QUAIS TEM COMO FONTE DE RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL – EMENDA PARLAMENTAR 202427180004 – AUGUSTO COUTINHO.					31/10/2025
Local:	Zona Urbana e Rural, Município de Cupira-PE					Período:
Contrato:	169/2024	Data da OS:	03/01/2025	Prazo do contrato:	Prazo de execução:	17/10/2025 A 31/10/2025
				12 meses	06 meses	
Contratante:				Contratada:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA-PE CNPJ: 10.191.799/0001-02				MORAES ENGENHARIA LTDA CNPJ: 31.807.104/001-36		
Fiscal:						
Engenheiro Jimmy R. S. Marques						



FOTO 01 – RUA MARIA DO CARMO, BAIRRO SANTO ANTÔNIO.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024



FOTO 02 – RUA MARIA DO CARMO, BAIRRO SANTO ANTÔNIO.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024



FOTO 03 – RUA MARIA DO CARMO, BAIRRO SANTO ANTÔNIO.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024



FOTO 04 - RUA MARIA DO CARMO, BAIRRO SANTO ANTÔNIO.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020



FOTO 05 - RUA MARIA DO CARMO, BAIRRO SANTO ANTÔNIO.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020



FOTO 06 - RUA MARIA DO CARMO, BAIRRO SANTO ANTÔNIO.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020



FOTO 06 - RUA MARIA DO CARMO, BAIRRO SANTO ANTÔNIO.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020



FOTO 06 - RUA MARIA DO CARMO, BAIRRO SANTO ANTÔNIO.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020