

MEMORIAL FOTOGRÁFICO

Nº MEDIÇÃO: 6

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS DO MUNICÍPIO DE CUPIRA - PE/ 2ª ETAPA	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA/PE CNPJ: 10.191.799/0001-02	CONTRATADA: C3 ENGENHARIA LTDA CNPJ: 20.198.694/0001-20
CONTRATO DE REPASSE Nº: 939462/2022	FISCALIZAÇÃO: THERTULLYS DUARTE DE SOUZA	EXECUÇÃO: FÁBIO JOSÉ DE ARAÚJO JUCÁ
APELIDO DA OBRA: 2ª ETAPA DO CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS DO MUNICÍPIO DE CUPIRA/PE	TÍTULO/CREA: ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PE 182221809-8	TÍTULO/CREA: ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PE 044253PE
MUNICÍPIO: CUPIRA/PE	ART FISCALIZAÇÃO: PE20251265070	ART EXECUÇÃO: PE20241097095
LOCAL: BAIRRO MOACIR SOARES, ZONA URBANA, CUPIRA/PE	CONTRATO Nº: 003/2024	PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 MESES
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023	REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	VALOR CONTRATADO: R\$ 482.469,50



FOTO 1: POSTES DE CONCRETO



FOTO 2: POSTES DE CONCRETO



FOTO 3: INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA QUADRA DE AREIA




FOTO 4: INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA QUADRA DE AREIA




FOTO 5: INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NOS POSTES




FOTO 6: INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NOS POSTES



FOTO 7: | INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS NOS POSTES




FOTO 8: | INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS NOS POSTES



FOTO 9: | INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO



FOTO 10: | INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES E DPS



FOTO 11: | PINTURA E APLICAÇÃO DE CIMENTO QUEIMADO DO BANCO



FOTO 12: | PINTURA E APLICAÇÃO DE CIMENTO QUEIMADO DO BANCO



FOTO 13: | PINTURA E APLICAÇÃO DE CIMENTO QUEIMADO DO BANCO



FOTO 14: | PINTURA E APLICAÇÃO DE CIMENTO QUEIMADO DO BANCO



FOTO 15: PLANTIO DE GRAMA




FOTO 16: PLANTIO DE GRAMA




FOTO 17: PLANTIO DE GRAMA



FOTO 18: INSTALAÇÃO DE MADEIRA PARA ENCOSTO DO BANCO



FOTO 19: INSTALAÇÃO DE MADEIRA PARA ENCOSTO DO BANCO



FOTO 20: INSTALAÇÃO DE MADEIRA PARA ENCOSTO DO BANCO



FOTO 21: PLANTIO DE GRAMA



FOTO 22: PLANTIO DE GRAMA



FOTO 23: PLANTIO DE GRAMA



FOTO 24: PLANTIO DE GRAMA



FOTO 25: PLANTIO DE GRAMA



FOTO 26: PLANTIO DE GRAMA



FOTO 27: PLANTIO DE GRAMA



FOTO 28: PLANTIO DE GRAMA



FOTO 29: EXECUÇÃO DE PINTURA NOS MUROS DA QUADRA DE AREIA



FOTO 30: EXECUÇÃO DE PINTURA NOS MUROS DA QUADRA DE AREIA



FOTO 31: EXECUÇÃO DE PINTURA NOS MUROS DA QUADRA DE AREIA



FOTO 32: EXECUÇÃO DE PINTURA NOS MUROS DA QUADRA DE AREIA



FOTO 33: EXECUÇÃO DE PINTURA NOS MUROS DA QUADRA DE AREIA



FOTO 35: PINTURA DO MURO DO ANFITEATRO



FOTO 37: EXECUÇÃO DE TOTEM



FOTO 39: APLICAÇÃO DE SELADOR NO TOTEM

FOTO 34: EXECUÇÃO DE PINTURA NOS MUROS DA QUADRA DE AREIA



FOTO 36: PINTURA DO MURO DO ANFITEATRO



FOTO 38: EXECUÇÃO DE REBOCO DO TOTEM



FOTO 40: APLICAÇÃO DE CIMENTO QUEIMADO NO TOTEM